



SA908

CAD-CUT® Silicone 200

SA909

CAD-CUT® Silicone 500

Roll Longueur: 25m x Roll Largeur: 0,5m

Stahls

Roll Longueur: 25m x Roll Largeur: 0,5m

Stahls

BLACK 700	GREEN 400 (CA. P. 7727C)	GREY 730 (CA. P. 422C)	LIGHT BLUE 320 (CA. P. 2148C)
RED 200 (CA. P. 186C)	ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C)	WHITE 001	

Film en silicone de 0,2 mm d'épaisseur avec une surface mate et sensation de douceur | Température : 150 °C, Durée : 10 secondes, Pression : moyenne, (n° 4-6 sur Hotronix®), Pelage : à froid, Réimpression : 5 secondes | Tissus recommandés : 100 % coton, 100 % polyester (tester avant application), mélanges polyester-coton, polyester à sublimation | Modèles multicolores : non recommandé pour les applications multicouches | Vous devez toujours tester la coupe avant toute production, les réglages du cutter devront être ajustés à mesure que la lame vieillit | Pour une coupe et un échenillage optimal, maintenez une épaisseur de trait d'au moins 1,5 mm pour le lettrage et les logos | Lavable jusqu'à 60 °C | Ne pas utiliser d'assouplissant ni d'eau de Javel | Convient au séchage avec un réglage doux | Lavage et repassage à l'envers | Conserver dans un endroit frais et sec ; éviter la chaleur directe et les rayons du soleil

Film en silicone de 0,5 mm d'épaisseur avec une surface mate et sensation de douceur | Aspect 3D | Le matériau est un bloqueur naturel et convient donc à une utilisation sur du polyester sublimé | Température : 150 °C, Durée : 10 secondes, Pression : moyenne, (n° 4-6 sur Hotronix®), Pelage : à froid, Réimpression : 5 secondes | Tissus recommandés : 100 % coton, 100 % polyester (tester avant application), mélanges polyester-coton, polyester à sublimation | Modèles multicolores : non recommandé pour les applications multicouches | Vous devez toujours tester la coupe avant toute production, les réglages du cutter devront être ajustés à mesure que la lame vieillit | Pour une coupe et un échenillage optimal, maintenez une épaisseur de trait d'au moins 2,5 mm pour le lettrage et les logos | Lavable jusqu'à 60 °C | Ne pas utiliser d'assouplissant ni d'eau de Javel | Convient au séchage avec un réglage doux | Lavage et repassage à l'envers | Conserver dans un endroit frais et sec ; éviter la chaleur directe et les rayons du soleil